

GNV Chain Cleaner

Очиститель для цепей

Описание

GNV Chain Cleaner – очиститель для приводных цепей мото- (вело-) техники (мотоциклов, снегоходов, скутеров, велосипедов и прочих видов транспорта), другой бытовой техники и инструментов, а также любых других цепей, в том числе цепных приводов промышленного оборудования, машин и механизмов. Быстро и легко удаляет с цепей органические загрязнения, старые смазки, консерванты, грязь, песок. Быстро высыхает, не оставляет следов. Применяется в обязательном порядке перед нанесением смазки.

Состав:

Изопропанол – 5-15%, алифатический растворитель >30%, эфир апельсинового масла <5%, углеводородный пропеллент >30%.

Способ применения:

- Перемешать содержимое баллона интенсивным встряхиванием;
- Обильно нанести препарат на обрабатываемую цепь с близкого расстояния (10-20 см);
- В случае сильного загрязнения очистить цепь жесткой неабразивной щеткой и повторно провести обработку очистителем;
- Дать остаткам состава полностью испариться;
- Нанести смазку для цепей GNV Super Chain Grease.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ!

Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв. Использовать только по назначению! Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от действия прямых солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки)! При недостаточной вентиляции использовать респиратор! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии! Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +50°C.

